

Buenos Aires, 14 de Marzo de 2011

Expte. Nº 152/2011 / EDUC.AR – Canal Encuentro

Licitación Pública Nº 23

"Obra de adecuación SUM, Salas de Reuniones Planta Alta, Demolición Galpón 2 y pintura exterior del Edificio de Canal Encuentro – Pakapaka en el Espacio Para la Memoria y la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos"

CIRCULAR Nº2 SIN CONSULTA

SUM

Carpintería exterior: Donde dice:

"Reparación y cambio de vidrios de acuerdo a lo especificado en el proyecto general.

Carpintería Integral 1 (CI1): Provisión y colocación de Doble Vidriado Hermético 4+4 con cámara de aire de 6mm colocados con siliconas. En puerta de carpintería CI1, donde se solicita apertura hacia el exterior, se debe incorporar barral antipánico.

Carpintería Integral 2 (CI2): Provisión y colocación de Doble Vidriado Hermético 4+4 con cámara de aire de 6mm colocados con sellador de siliconas."

Se modifica por un Doble Vidriado Hermético compuesto por un vidrio laminado de 3+3 mm con PVB, con cámara de 12mm y un Float de 6 mm.

Salas de Reuniones

Carpintería interior y exterior: Donde dice:

"Reparación de carpinterías interiores y exteriores. Colocación de vidrios en V4 y P3.

V4: Provisión y colocación de vidrios exteriores laminados 3+4 con 3 PVB de 0,38 mm

P3: Provisión y colocación de vidrios interiores laminados 3+3 mm esmerilado ultrafino plastificado blanco.

Provisión de puerta de madera de 2 hojas. Provisión y colocación de cortinas de enrollar de PVC."

Se modifica en lo que hace a carpintería exterior:


Remoción parcial de abertura existente: se preserva el marco existente a efectos se utilice como premarco de nuevas aberturas de PVC con DVH (doble vidriado hermético). Se deberán desmontar las cortinas de enrollar, cinta y pasacinta, las hojas guillotina y la guía de cortina veneciana existente. Una vez realizado esto. se prolijan mediante el tapado con perfiles de chapa plegada y soldada o perfiles que sirvan al efecto, que serán pintados con antióxido y esmalte sintético blanco, de manera que queden lo más similares posibles a las nuevas aberturas.

Con motivo de los cortes y recortes de las aberturas se deberá cuidar en especial, efectuar el cierre por donde pasaba la cortina de enrollar y los orificios que deje todo corte efectuado

Nueva Ventana 4

Carpintería oscilobatiente con marco de PVC y DVH (doble vidriado hermético) de 3+3 mm con PVB, con cámara de aire de 12 mm y un Float de 6 mm

Carpintería de paño fijo con marco de PVC y DVH (doble vidriado hermético) de 3+3 mm con PVB, con cámara de 12 mm y un Float de 4 mm

(NV4)	3.35 x 1.95 m.	
NUEVA VENTANA 4: Carpintería oscilobatiente con marco de PVC y DVH (doble vidriado hermético) de 3+3 / 12 / 6 con PVB		
Carpintería de paño fijo con marco de PVC y DVH (doble vidriado hermético) de 3+3 / 12 / 4 con PVB		
UBICACIÓN: Planta alta		
CANTIDAD: 2		

Se modifica en lo que hace a la carpintería interior por:

Provisión de una puerta de madera de 2 hojas, idem existente. P3: Provisión y colocación de vidrios interiores laminados 3+3 mm esmerilado ultrafino plastificado blanco y herrajes. Reparación de puerta existente de puerta de madera de 2 hojas, provisión de vidrios y herrajes.